

## Technical data / Технички потоцоти / Tehnički podatci

The contactor conforms to the recommendation IEC-EN 60947-4-1. For the rated data see the rating plate on the contactor body side.

Контакторот одговара на стандардот МКС EN 60947-4-1. Номиналните вредности и податоците за употреба се отпечатени на левата страна на кукиштето.

Sklopnik odgovara standardom IEC-EN 60947-4-1. Nominalne veličine i podatci za употребу дати су на левој страни кукишта склопника.

## WARNING!

**HAZARDOUS VOLTAGE CAN CAUSE ELECTRICAL SHOCK AND BURNS.  
DISCONNECT POWER BEFORE PROCEEDING WITH ANY WORK ON THIS EQUIPMENT.**



WHEN THE SYSTEM VOLTAGE IS APPLIED AND THE LOAD IS CONNECTED, DO NOT OPERATE THE CONTACTOR BY PRESSING DOWN THE POSITION INDICATOR.



MANUAL OPERATION NOT PERMITTED FOR FUNCTION TESTING.  
SWITCH ONLY ON TO DISCHARGED CAPACITORS. DO NOT REMOVE PRECHARGING RESISTORS, AS THIS WOULD CAUSE THE CONTACTS TO BE DAMAGED IN SWITCHING OPERATIONS UNDER LOAD.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

ОПАСЕН НАПОН МОЖЕ ДА ПРЕДИЗВИКА ЕЛЕКТИЧЕН ШОК И ИЗГОРЕНИЦИ.  
ИСКЛУЧЕТЕ ОД НАПОН ПРЕД ДА ОТПОЧНете СО РАБОТА НА ОВАА ОПРЕМА.



КОГА СИСТЕМОТ Е ПОД НАПОН И Е ПОВРЗАН НА ОПТОВАРУВАЊЕ,  
НЕ Е ДОЗВОЛЕНО УПРАВУВАЊЕ СО КОНТАКТОРОТ СО ПРИПИСКАЊЕ  
НА ИНДИКАТОРОТ ЗА ПОЗИЦИЈА НАДОЛУ, Т.Е. НЕ Е ДОЗВОЛЕНО  
РАЧНО ТЕСТИРАЊЕ.



ДА НЕ СЕ ОТСТРАНУВААТ ПРЕДОТПОРите, БИДЕЈКИ МОЖЕ ДА СЕ  
ОШТЕТИ КОНТАКТОРОТ ПРИ ВКЛУЧУВАЊЕ ПОД ОПТОВАРУВАЊЕ.

## УПОЗОРЕЊЕ!

ОПАСАН НАПОН, МОЖЕ ИЗАЗВАТИ СТРУЈНИ УДАР И ОРЕКОТИНЕ.  
ИСКЛУЧИТЕ НАПОН ПРЕ РАДА НА ОВОЈ ОПРЕМИ.



КАДА ЈЕ СИСТЕМ ПОД НАПОНОМ И ПОВЕЗАН СА ОПТЕРЕЧЕЊЕМ,  
НЕМОЈТЕ ПОКРЕТАТИ КОНТАКТОР ПРИТISKOM NA ИНДИКАТОР  
ПОЛОЖАЈА ПРЕМА ДОЛЕ, ТО ЈЕСТ РУЧНО ТЕСТИРАЊЕ  
НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.



НЕ УКЛАНЯЈАТЕ ОТПОРНИКЕ ЈЕР СЕ КОНТАКТОР  
МОЖЕ ОШТЕТИТИ КАД СЕ УКЛУЧУЈЕ ПОД ОПТЕРЕЧЕЊЕМ БЕЗ НЈИХ.

## COIL CIRCUIT

The rated coil voltage is marked on the coil.

The excitation voltage should not deviate from the rated voltage value more than +10% or -15%. A voltage drop of more than 15% during the closing action is not permissible because it might cause burning of the contactor.

## MOUNTING

The contactor CNNK 80 can be mounted on a flat surface using 4xM6 screws. The protection degree of contactor CNNK 80 is IP00 to IEC 60529 which mean that the contactor should be mounted in dry and clean rooms. Mount the contactor on a vertical plane surface so that the terminal markings are in normal position for reading.

## VERY IMPORTANT NOTE:

**Do not remove or modify the factory installed resistor block  
or the resistor wires.**

**For single compensation air coils or 3-phase reactors (coils with magnetic core and air gap) are not necessary.**

**When the contactor is used for group (central) compensation we recommend to use appropriate 3-phase filter circuit reactors (coils with magnetic core and air gap).**

**At single compensation the power of selected contactor is according to capacitors rated power.**

**At group and central compensation the power of selected contactor has to be one step higher than capacitor's rated power (if you don't use reactors).**

**During exploitation, current value must not exceed the declared values.**

**Use only HRC fuses gG type for each step for short circuit protection.**

**Use only halogen free connection wires.**

## OPERATION

Observe operating voltage (see rating plate of magnet coil).

Contact endurance: 100 000 make/break operations.

Switching frequency: 100/h.

Through the use of quick-discharge resistors, the danger of complete polarity reversal in the event of rapidly recurring closure can be excluded.



Before switching the contactor in the circuit, the capacitor must be discharged (the voltage at the terminal must be < 50 V).

## MAINTENANCE

Remove dust with compressed air. Foreign bodies on the magnet pole faces causes humming. If necessary clean the pole faces carefully. Do not use a chemical substances or sharp object for cleaning.

If there is still hum, replace the contactor (it has worn out).



Пред вклучување на контакторот во струјно коло,  
кондензаторската батерија мора да биде испразнена  
(напонот на краевите мора да е помал од 50V).

## ОДРЖУВАЊЕ

Ако се јави зуење на контакторот, потребно е да се исчистат магнетните полови. Отстранете ја прашината со компримиран ваздух или сува крпа. Страните тела на магнетните полови може исто така да предизвикаат зуење. Да не се користат хемиски супстанции или тврди тела за чистење.

Ако се уште има зуење, да се замени контакторот.





Pre uključenja kontaktora u strujno kolo, kondenzatorska baterija  
mora da bude ispraznjena (napon na krajevima da bude  
manji od 50V)

## ODRŽAVANJE

Ako se јави зујање потребно је да паžljivo очистите магнетне полове. Uklonite прашину компримираним ваздухом или сухом крпом. Страна тела која се налазе на магнетним половима могу исто тако изазвати зујање. Не користите хемикалије или чврсте материје за чистење. Ако и далје зуји, замените контактора.

Dimension drawings (mm)  
Димензиски скици (mm)  
Merne skice (mm)



\*Driling plan

\*План за бушење


\*Plan bušenja

\*\*With auxiliary block

\*\*Со помошен блок


\*\*Sa dodatnim blokom

Possible installation positions  
Можни монтажни положби  
Mogući montažni položaji




Minimum distance between contactors for installation(mm).  
Минимално растојание меѓу контактори при инсталација(mm).  
Minimalno rastojanje između kontaktora pri montaži(mm).


Do not lean on the screw driver while tightening the main terminals.  
Не го навалувајте инбус клучот при затегање на приклучоците за главното струјно коло.  
Pri srafenju glavnih priključaka, imbus kluč držite pod 90°.




Control diagram  
Шема на управување  
Šema upravljanja



Connection diagrams and terminal markings for single compensation  
Шеми и ознаки на приклучоците за поединечна компензација  
Šeme i oznake priključka za pojedinačnu kompenzaciju




Connection diagram for group (central) compensation  
Шема за групна (централна) компензација  
Šema za grupnu (centralnu) kompenzaciju




\*The backup fuses for each step (HRC, gG) should be scaled for 1.6 to 1.8 times of the  $I_{e(A)}/AC-6b$ .  
\*Резервните осигурувачи за секој чекор (HRC, gG) треба да се скалираат за 1.6 до 1.8 пати од вредноста на  $I_{e(A)}/AC-6b$ .  
\*Rezervni osigurači za svaki korak (HRC,gG) treba da se skaliraju za 1.6 do 1.8 puta od  $I_{e(A)}/AC-6b$ .

Replacement of the coil  
Замена на калем  
Zamena kalema


Step 1: Loosen the four screws ~10mm.  
Чекор 1: Одвртете ги четирите завртки ~10mm.  
Korak 1: Odvrtite četiri srafa ~10mm.




Step 2: Separate the top case and coil from the bottom case.  
Чекор 2: Одвојте го горното кукиште и калемот од долното кукиште.  
Korak 2: Odvojite gornje kučište i kalem od donjeg kučišta.



Step 3: Disconnect the coil.  
Чекор 3: Откачете го камелот.  
Korak 3: Otkačite kalem.




Step 4: Connect the two coil connectors and replace the voltage plate if necessary.  
Чекор 4: Поврзете ги двета приклучоци за камелот и потреба заменете ја плочката за напон .  
Korak 4: Povežite priključaka novog kalema i po potrebi zamenite pločicu sa oznakom napona.




Step 5: Before closing the case after installing the coil over the core, insert the two coil wires in their slots.  
Чекор 5: Пред затворање на горното кукиште откако камелот ќе се вгради над јадрото, поставете ги двета водови од камелот во нивните лежишта.

Korak 5: Pre zatvaranja gornjeg kučišta, nakon što je kalem postavljen, postavite dva voda kalema u njihove ležajevje.



Step 6: Close the bottom case with the top case and tighten the four screws.  
Чекор 6: Затворете го долното кукиште со горното кукиште и затегнете ги четирите завртки.

Korak 6: Zatvorite dolnje kučište gornjim kučištem i zategnite četiri srafa.



Sizes of connecting conductors  
Пресек на приклучни водови  
Presek priključnih vodova

Main circuit  
Приклучоци за главно струјно коло  
Priključci za glavno strujno kolo

Multi-wire conductor  
Повеќекажичен проводник  
Višežični provodnik  
 $1x(16-95) \text{ mm}^2$   
 $2x(16-70) \text{ mm}^2$



Screw with hexagon socket  
Инбус завртка  
Imbus zavrtna  
M10

Tightening torque  
Момент на затегање  
Moment stezanja  
10-12 Nm



Auxiliary circuit  
Приклучоци за помошни блок  
Priključci pomošnog bloka

Single-wire conductor  
Едноожичен проводник  
Ednožični provodnik  
 $1-2.5 \text{ mm}^2$

Multi-wire conductor with cable shoe  
Повеќекажичен проводник со кабел папучка  
Višežični проводник sa kabel parpućom  
 $0.75-1.5 \text{ mm}^2$

Screw  
Завртка  
Zavrtna  
M3.5 PZ2

Tightening torque  
Момент на затегање  
Moment stezanja  
0.8 Nm



**RADE KONČAR KONTAKTORI I RELEI D.O.O.**

1000 - Skopje, North Macedonia, III Makedonska brigada br. 54

Tel. ++389 (0)2/ 2461-106; 2463-620; 2464-167;

E-mail: marketing@radekoncar.com.mk; export@radekoncar.com.mk

www.radekoncar.com.mk

505029  
03/2022